

平成 29 年 7 月 25 日

小林 卓也 様

株式会社△△消毒事務所  
調査部 中村次郎

## Sample 小林宅耐震調査に関する報告書

標記の件につきまして調査致しましたので、下記の通りご報告いたします。

### 記

#### 1.調査の趣旨


小林宅天井梁の耐震調査

#### 2.調査の概要

- ・対象：1F 天井内調査 ①
- ・作業日：平成 29 年 6 月 22 日
- ・項目：梁の施工状況目視による事前調査

#### 3.調査結果

- ・天井梁の一部がずれており耐震対応の為に鋼材繋ぎ手による補強が必要である。
- ・状況は 360WV の画像にてご確認ください。





① の点検結果 工材にずれが生じている。至急の対応が必要である。

建物構造物



以上

.....

<使用機材>

