

平成 29 年 7 月 25 日

小林 卓也 様

株式会社△△建築事務所
調査部 中村次郎

Sample 小林宅外壁等調査に関する報告書

標記の件につきまして調査致しましたので、下記の通りご報告いたします。

記

1.調査の趣旨

塗装及び屋根瓦の現状調査

2.調査の概要

- ・対象：➡個所 西側外壁
- ・作業日：平成 29 年 6 月 22 日
- ・項目：西側側壁及び屋根瓦の目視による事前調査



3.調査結果

- ・西窓下側の壁塗装がはがれている。早急な処理が必要である。
- ・状況は 360WV の画像にてご確認ください。



建物構造物

